

## AOI 部品・修理交換料金一覧

ワイドコンバージョンレンズ フロントレンズ交換				
製品型番	内訳			合計金額
	フロントレンズ部品	レンズ交換工賃	耐圧検査費	
AOI-UWL-400	¥13,200	¥8,085	¥3,850	¥25,135
AOI-UWL-400A	¥13,200	¥8,085	¥3,850	¥25,135
AOI-UWL-04A	¥13,200	¥10,285	¥3,850	¥27,335
AOI-UWL-09	¥13,200	¥8,085	¥3,850	¥25,135
AOI-DLP-04	¥13,200	¥8,085	¥3,850	¥25,135
AOI-UWL-03	¥8,800	¥8,085	¥3,850	¥20,735

ワイドコンバージョンレンズ レンズフード部品	
製品型番	部品代
AOI-UWL-400A	¥8,800
AOI-UWL-04A	¥8,800
AOI-UWL-03	¥8,800

ドームポート フロントレンズ交換				
製品型番	内訳			合計金額
	フロントレンズ部品	レンズ交換工賃	耐圧検査費	
AOI-DLP-04P	¥13,200	¥8,085	¥3,850	¥25,135

AOI-UH-EPL10 RC対応マルチファンクションユニットへの交換			
製品型番	内訳		合計金額
	部品代(AOI-90006)	取付工賃	
AOI-MFU-RC-01	¥27,500	¥8,855	¥36,355

★RCモードを使用するには #21448 HSC-02 ホットシューコネクタが必要です

バキュームバルブの交換				
名称	内訳			合計金額
	部品代	取付工賃	耐圧検査費	
バキュームバルブ	¥13,200	¥8,085	¥3,850	¥25,135

ウエットセンサーの交換			
名称	内訳		合計金額
	部品代	取付工賃	
ウエットセンサー	¥3,850	¥8,085	¥11,935

\*価格は全て税込です

